

Ölspur am 13.06.2007

Ölspur im Stadtgebiet Starnberg und angrenzenden Ortsteilen, verursacht durch einen MVV-Bus mit defektem Motor. Das Eindringen von Motoröl in die Kanalisation an der Endhaltestelle am Bahnhof-Nord wurde durch das Aufstreuen von Bindemittel und das Auslegen von Vliestüchern verhindert, der Bus setzte nach der Reparatur seine Fahrt fort. Die Feuerwehr Starnberg war mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Das Bindemittel wurde von der Kehmaschine der Stadt Starnberg entsorgt.

