

Geplatzter Hydraulikschlauch, 24.03.2009

Nach einem technischen Defekt an einem Räumfahrzeug wurde die Feuerwehr Starnberg zusammen mit der Feuerwehr Percha zur Beseitigung von ausgelaufenem Hydrauliköl alarmiert.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse hatten sich die ca. 3-4 Liter Öl im Bereich der Kreuzstraße und Buchhofstraße großflächig verteilt. Die Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut und anschließend von der Kehrmaschine des Betriebshofes aufgenommen. Auch im angrenzenden Sammelbecken für Tagwasser mussten die Einsatzkräfte in Absprache mit den Vertreter der zuständigen Behörden von Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt und der Stadt Starnberg eingedrungenes Hydrauliköl abbinden. Eine weitere Umweltgefährdung konnte somit ausgeschlossen werden.

